

INFORME DE ENSAYO

CÓDIGO DE MUESTRA: A / 25008563

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: CASTILLOS DE SAN MIGUEL, S.L.
CIF/NIF: B41191313
Dirección: CTRA. CARTAYA-EL ROMPIDO KM. 7 , CARTAYA, HUELVA

DATOS DE LA MUESTRA

Tipo de muestra: AGUA DE PISCINA
Descripción: CLUB 185 - PISCINA RECREATIVA
Fecha de entrada: 20/08/2025
Fecha de inicio / fin: 20/08/2025 - 22/08/2025
Cantidad de muestra: 1 LITRO DE AGUA EN 2BV
Cantidad y envases: BOTE VIDRIO Y BOTE VIDRIO TIOSULFATO
Ciudad: EL ROMPIDO
Muestreado realizado por: ENRIQUE GUILLÉN CARRASCO
Lugar de toma de muestra:
Fecha/hora de toma muestra: 20/08/2025 09:25
Procedimiento toma de muestra: TM-01 TOMA DE AGUAS PUNTUAL

RESULTADOS LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

DETERMINACIÓN	P.N.T.	METODOLOGÍA	RESULTADO	LÍMITE ADMISIBLE
pH	MA/A-006	pHimetría	7,3 ±0,2 uds. pH	7,2-8,0 uds. pH
*Transparencia	MA/A-047	Observación In-Situ	Normal	
Turbidez	MA/A-002	Turbidímetro	2,43 ±0,30 UNF	<5 UNF
Amonio	MA/A-022	Espectrofotometría UV-VIS	<0,10 mg/L	0,50 mg/L
*Cobre	MA/A-011	Absorción atómica	<0,10 mg/L	2,0 mg/L
*Cloro libre residual	MA/A-042a	Espectrofotometría	1,55 mg/L	0,5-2,0 mg/L
*Cloro combinado residual	MA/A-042c	Fotocolorimetría	0,23 mg/l	< 0,6 mg/L
*Ácido Isocianurico	MA/A-035	Turbidimetría	<10 mg/L	<75 mg/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

DETERMINACIÓN	P.N.T.	METODOLOGÍA	RESULTADO	LÍMITE ADMISIBLE
Recuento de Escherichia coli	MA/A-103	Recuento por filtración	0 ufc/100 mL	0 ufc/100mL
Detección y recuento en placa de Pseudomonas aeruginosa	MA/A-107	Recuento por filtración	0 ufc/100 mL	0 ufc/100mL

Legislación del Ensayo

R.D. 742/2013 y Decreto 485/2019

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.



INFORME DE ENSAYO

CÓDIGO DE MUESTRA: A / 25008563

DATOS DEL CLIENTE


Cliente: CASTILLOS DE SAN MIGUEL, S.L.
CIF/NIF: B41191313
Dirección: CTRA. CARTAYA-EL ROMPIDO KM. 7, CARTAYA, HUELVA

DATOS DE LA MUESTRA

Tipo de muestra: AGUA DE PISCINA
Descripción: CLUB 185 - PISCINA RECREATIVA
Fecha de entrada: 20/08/2025
Fecha de inicio / fin: 20/08/2025 - 22/08/2025
Cantidad de muestra: 1 LITRO DE AGUA EN 2BV
Cantidad y envases: BOTE VIDRIO Y BOTE VIDRIO TIOSULFATO
Ciudad: EL ROMPIDO
Muestreado realizado por: ENRIQUE GUILLÉN CARRASCO
Lugar de toma de muestra:
Fecha/hora de toma muestra: 20/08/2025 09:25
Procedimiento toma de muestra: TM-01 TOMA DE AGUAS PUNTUAL

RESULTADOS LABORATORIO

Responsable técnico laboratorio
Carlos Sánchez Cano



En Huelva, a 22 de agosto de 2025

Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.